

株式会社エルエフ関西 実績表

アスベスト調査関係

時期	場所	発注者	調査名等
H27.1	大阪	某電気メーカーP社	P社守口 アスベスト調査
H27.2	大阪	大阪府	大阪府北河内府民センタービル アスベスト調査 (サンプリング・分析)
H27.11	大阪	大阪労働局	旧泉大津公共職業安定所 アスベスト調査 (書類・現地)
H27.11	大阪	大阪労働局	旧泉大津労働基準監督署 アスベスト調査 (書類・現地)
H27.11	大阪	大阪労働局	布施公共職業安定所 アスベスト調査 (書類・現地)
H28.2	大阪	大阪労働局	旧泉大津公共職業安定所 アスベスト調査 (サンプリング・分析)
H28.2	大阪	大阪労働局	旧泉大津労働基準監督署 アスベスト調査 (サンプリング・分析)
H28.4	大阪	某メーカーAグループ	南森町2丁目ビル アスベスト調査 (サンプリング・分析)
H28.5	大阪	大阪府教育庁	大阪府立少年自然の家 アスベスト調査 (サンプリング・分析)
H28.5	大阪	大阪労働局	旧堺労働基準監督署 アスベスト調査 (書類・現地)
H28.6	大阪	大阪労働局	旧堺労働基準監督署 アスベスト調査 (サンプリング・分析)

土壌汚染調査関係

時期	場所	発注者	調査名等
H27.1	兵庫	某U電機(2次請け)	土壌汚染3次調査(フェイズ3)
H27.2	大阪	某N社(2次請け)	八尾市地内 土壌汚染状況調査(フェイズ1・2)
H27.4	兵庫	某W社	姫路市地内 土壌汚染状況調査(フェイズ1・2)
H27.4	大阪	某不動産F社	八尾市地内 土壌汚染地歴調査(フェイズ1)
H27.8	兵庫	某メーカーO社	尼崎市地内 土壌汚染地歴調査(フェイズ1)
H27.10	大阪	某N社(2次請け)	八尾市地内 土壌汚染詳細調査(フェイズ3)
H27.12	京都	某H社	京田辺市地内 土壌汚染状況調査(フェイズ2)
H27.12	京都	某T社	京田辺市地内 土壌汚染状況調査(フェイズ2)
H27.12	大阪	某T工業	大阪市地内 土壌汚染状況調査(3条調査)
H28.2	兵庫	某W社社	姫路市地内 土壌汚染状況調査(フェイズ1・2)
H28.6	大阪	大阪市水道局	もと扇町庁舎用地及びもと扇町庁舎南側用地 土壌汚染地歴調査(フェイズ1)